

ワニグチアダプタ 取扱い説明書



▼赤黒のカバーをずらして中央のステンレスボルトを引き出す

リールのワニグチクリップをボルトの奥に挟む▼



▼赤黒のカバーを元に戻して金属部分が露出しないようにする

